

⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公開

母 公開実用新案公報 (U)

昭63-26478

௵Int.CI.⁴

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 2月20日

B 62 D 1/16 F 16 C 35/063

8009-3D 7127-3 J

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

ステアリングシヤフトのステアリングコラムへの支持構造

②実 顧 昭61-120295

❷出 廟 昭61(1986)8月7日

②考案者 星 野

茂 愛

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社の

が出り類 人 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地

砂代 理 人 弁理士 田湖 経雄 外1名

- 1. 考案の名称
 - ステアリングシャフトのステアリングコラ ムへの支持 構造
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- 3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は、ベアリング固定用のスナップリングとその嵌入溝に、ベアリング固定機能の他、従来

公開実用 昭和69-26478



のシェアピンの機能も具備させた、ステアリング シャフトのステアリングコラムへの支持構造に関 する。

〔従来の技術〕

車両における従来のステアリングシャフトのステアリングコラムへの支持構造は、たとえば実開昭 56-95969号公報、実開昭 57-22471号公報に示されている。

ナップリング 4 およびその嵌入溝は断面矩形状で、第7図のように過大軸方向力がかかってもロアチューブ 2 に対して抜け外れができない構造となっている。

上記従来装置の作動は、車両1次衝突により、中アシャフト1が第7図中右方向に押され、樹脂インジェクション7を切断し、口子ュー場合の中に入り込んでいる。また、2次衝突に移動してするので、ここでもロアシャフト1が口でするの中に入り込んでいき、運転者を保護できるようになっている。

上記装置では、ロアシャフト1がロアチューブ2の中に入り込める寸法 & で、1次衝突時、2次衝突時のステアリングコラムストロークが決定される。

〔考案が解決しようとする問題点〕

しかしながら、上記従来方式では、樹脂インジェクション 7 の設置スペースが必要なため、上記寸法 & を充分確保することができないという問題

●開実用 昭和6 26478



があった。

本考案は、従来技術で必要であった樹脂インジェクションを廃止し、ロアシャフトをベアリングに固定するスナップリングがおよびの職人溝を離して、スナップリングに樹脂インジェクションの機能をもたせることを目的とする。

〔問題点を解決するための手段〕

〔作用〕

:.

上記本考案装置において、ロアシャフトが過大な軸方面では、の車両1次をお荷重に相当する程度の大きな前重において、の句があり、ないの句では、ファックがあり、一定軸よりの方面になって、ファックでは、ロークの構よりのあり、ロークの能になる。

したがって、従来のシェアピンとして機能する 樹脂インジェクションは不要となり、その部分の 長さ分、ロアシャフトのストロークがかせげるこ とになり、ストローク量の増大がはかれる。

〔実施例〕

以下に、本考案に係るステアリングシャフトのステアリングコラムへの支持構造の望ましい実施例を、第1図ないし第5図を参照して説明する。

第 1 図ないし第 5 図は、本考案の実施例を示している。図中ステアリングシャフト11は、ロアシャフト12とメインシャフト13を有し、ロアシャフト12とメインシャフト13はテレスコピック操作時

●開実用 昭和6 26478



軸方向に伸縮できるようにスプライン嵌合されている。ロアシャフト12はその下端に形成されたフォーク14によりインタミディエイトシャフト (図示せず) に連結される。

ロアシャフト12には、ベアリング16 嵌着部に段部17が形成され、この段部17から車両前方側にベアリング16の幅だけ隔たった位置に、周方向に延びる外方に向って開放した凹状の溝18が形成される。溝18には、周方向に環状に延び周方向に1ヶ

所切れ目を有するスナップリング19が嵌着される。 段部17とスナップリング19は、ベアリング16を両 側から挟持する。

上記構造では、第7図に示した従来のロアチューブ2、樹脂インジェクション7は設けられていない。

つぎに上記構造における作用について説明する。 1102

公開実用 昭和 3-26478



一方、ステアリングコラム15が第1図中左方に 過大な荷重で押されると、ベアリング19がスチャ リング19を左方に押し、スナップリング19は 18の勾配のついた面によって拡開され、溝18か 外れて、左方にストロークし、第3図と同じ が作られる。これによって運転者はステッ ハンドルからの突き上げから保護される。

したがって右方の移動、左方の移動の何れの方 向の移動に対しても設定以上の過大荷重がかかっ

たときに、シェアピンの機能が得られる。 〔考案の効果〕

本考案のの支持体があるというがは、アピカーのの支持をおいているというがある。というでは、アピカーののでは、アピカーののがでは、アピカーののがでは、アピカーののがでは、アピカーののでは、アピカーののでは、アピカーができる。というないができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例に係るステアリング シャフトのステアリングコラムへの支持構造の断 面図、

第 2 図は第 1 図の構造で一例として用いられる 1104

身開実用 昭和63-26478



スナップリングの斜視図、

第 3 図は第 1 図の構造でスナップリングが溝から外れてロアシャフトがストロークしたときの断面図、

第4図は本考案装置を車両ステアリング装置に組み付けたときの側面図、

第5図は第4図中ステアリングコラムの断面図、 第6図は従来のステアリングコラムの車両への 取付け部の側面図、

第7図は従来のステアリングシャフト支持構造 の断面図、

である。

12 … … … … ロアシャフト

15 … … … … … ステアリングコラム


16 … … … … ベアリング

17 … … … … 段 部

18 --- --- --- --- --- 溝


19 … … … … … スナップリング


第 | 図




1106

代理人 弁理士 田渕経雄 外 1 名






1107代理人 护理士 田湖経緯 外 1



第7図



1108

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

•
S
E POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.